

nagra	TECHNISCHER BERICHT NTB 00-01
Kalibrierte Laufzeit-Tiefenfunktion nach Checkshot-Analyse	
Sondierbohrung Benken - Untersuchungsbericht	**BEILAGE 9.1**