

nagra	TECHNISCHER BERICHT NTB 00-01
Test O7: Druckprofil der Formation in der Umgebung des Bohrlochs	
Sondierbohrung Benken - Untersuchungsbericht	**BEILAGE 7.10**